



## NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

# KAWASAKI NINJA 1100 SX

<b>KAWASAKI</b>	<b>Ninja 1100 SX</b>	EURO5+    VEICOLO CON DOPPIA SONDA LAMBDA VEHICLE WITH TWO OXYGEN SENSOR								
VEHICLE TYPE: ZXT10H										
<table border="1"><tr><td colspan="2">INDY RACE EVO CARBON END CAP</td></tr><tr><td colspan="2">ECE HOMOL.</td></tr><tr><td>TITANIUM</td><td>71987PK *</td></tr><tr><td>ALUMINIUM "DARK"</td><td>71987AKN *</td></tr></table>		INDY RACE EVO CARBON END CAP		ECE HOMOL.		TITANIUM	71987PK *	ALUMINIUM "DARK"	71987AKN *	 <b>ATTENZIONE / ATTENTION</b> L'INSTALLAZIONE DEI COLLETTORI ARROW PUÒ PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE» WHEN INSTALLING AN ARROW COLLECTORS A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR
INDY RACE EVO CARBON END CAP										
ECE HOMOL.										
TITANIUM	71987PK *									
ALUMINIUM "DARK"	71987AKN *									
		 COLLETTORI RACING RACING COLLECTORS 71800MI *								
<b>!</b> * TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES										

IT	ALLARME CENTRALINA	EN	ECU ALERT
	I'installazione del kit collettori racing può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.		When installing a racing collectors, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters

**ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.**

Via Citerne 128/130  
06016 San Giustino (PG) - ITALY  
Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37  
www.arrow.it - info@arrow.it

