

ARROW

EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

YAMAHA TENERÉ 700

YAMAHA

Teneré 700

VEICOLO CON DOPPIA Sonda LAMBDA
VEHICLE WITH TWO OXYGEN SENSOR

VEHICLE TYPE: **DM20**

INDY RACE EVO CARBON END CAP

	ECE	HOMOL.
TITANIUM	72660PK *	
ALUMINIUM	72660AK *	
ALUMINIUM "DARK"	72660AKN *	

INDY RACE CARBON END CAP

	ECE	HOMOL.
TITANIUM	72661PK *	
ALUMINIUM	72661AK *	
ALUMINIUM "DARK"	72661AKN *	

INDY RACE STEEL END CAP

	ECE	HOMOL.
ALUMINIUM	72662AO *	
ALUMINIUM "DARK"	72662AON *	

ATTENZIONE / ATTENTION

L'INSTALLAZIONE DEI COLLETTORI ARROW PUÒ PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE»
WHEN INSTALLING AN ARROW COLLECTORS A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR

COLLETTORI RACING IN TITANIO
TITANIUM RACING COLLECTORS
72201PD *

COLLETTORI RACING IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL RACING COLLECTORS
72200PD *

PROTEZIONE PARATACCO IN CARBONIO
CARBON FIBRE HEEL GUARD
11006MI *

DB-KILLER / SPARK ARRESTER
PER FONDELLO INOX
FOR STEEL END CAP
12010PD

DB-KILLER / SPARK ARRESTER
PER FONDELLO CARBY
FOR CARBON END CAP
12029PD

*** TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI
ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES**

IT	ALLARME CENTRALINA	EN	ECU ALERT
	l'installazione del kit collettori codice 72200PD o 72201PD può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.		When installing Arrow collectors kit 72200PD or 72201PD, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters.

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37

www.arrow.it - info@arrow.it

