

ARROW

EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

BMW S 1000 XR

BMW

M 1000 XR

VEICOLO CON DOPPIA Sonda LAMBDA
VEHICLE WITH TWO OXYGEN SENSOR

VEHICLE TYPE: **SX**

INDY RACE EVO
CARBON END CAP

	ECE HOMOL.
TITANIUM	77509PK *
ALUMINIUM "DARK"	77509AKN *

4

COLLETTORI RACING IN TITANIO
TITANIUM RACING COLLECTORS
71768MI *

COLLETTORI RACING IN ACCIAIO
STEEL RACING COLLECTORS
71718MI *

ATTENZIONE / ATTENTION

L'INSTALLAZIONE DEI COLLETTORI ARROW PUÒ PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE»
WHEN INSTALLING AN ARROW COLLECTORS A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR

COMPETITION

	TITANIUM END CAP
FULL TITANIUM	71256CP
STEEL COLLECTORS	71257CP

2

KIT COMPLETO / FULL SYSTEM
COMPETITION

PRO-RACE TITANIUM SILENCER
TITANIUM END CAP WITH dB-KILLER
TITANIUM LINK PIPE ø50-65
STEEL or TITANIUM COLLECTORS

IT	ALLARME CENTRALINA	EN	ECU ALERT
	l'installazione del kit collettori racing può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.		When installing a racing collectors, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37

www.arrow.it - info@arrow.it

