

ARROW

EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

DUCATI MULTISTRADA V2 / V2S

DUCATI

Multistrada V2/V2S

EURO5+

EC
ECE

CARB



VEICOLO CON DOPPIA Sonda LAMBDA
VEHICLE WITH TWO OXYGEN SENSOR

VEHICLE TYPE: 12



dB-KILLER PER TERMINALI VELOCE RACING
dB-KILLER FOR VELOCE RACING SILENCERS
11018DB

6

VELOCE
CARBON END CAP

	ECE	HOMOL.	RACING
TITANIUM		72532VL *#	72032VL *#
TITANIUM "DARK"		72532VLN *#	72032VLN *#



ATTENZIONE / ATTENTION



**L'INSTALLAZIONE DEL RACCORDO CENTRALE ARROW PUÒ
PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE»
WHEN INSTALLING THE ARROW CENTRAL LINK PIPE
A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR**



RACCORDO CENTRALE
NON CATALITICO IN TITANIO
NON CATALYTIC TITANIUM
CENTRAL LINK PIPE
71812MI *\$



RACCORDO CENTRALE
NON CATALITICO IN ACCIAIO
NON CATALYTIC STEEL
CENTRAL LINK PIPE
71809MI *\$



I TERMINALI NON MONTANO CON BORSE LATERALI
SILENCERS DO NOT FITS WITH ORIGINAL SIDE BAGS



\$ IL RACCORDO NON MONTA CON IL CAVALLETTO CENTRALE
LINK PIPE DO NOT FIT WITH ORIGINAL CENTRAL STAND



* TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI
ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES

IT

ALLARME CENTRALINA

l'installazione di un raccordo centrale racing può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.

EN

ECU ALERT

When installing a racing central link pipe, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37

www.arrow.it - info@arrow.it

