

ARROW

EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

YAMAHA YZF R3

YAMAHA	YZF R3	EURO5+	EC ECE	CARB	VEICOLO CON DOPPIA SONDA LAMBDA VEHICLE WITH TWO OXIGEN SENSOR						
VEHICLE TYPE: RH25											
<p>PRO-RACE STEEL END CAP</p> <table border="1"> <tr> <td>ECE HOMOL.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NICHROM</td> <td>77516PRI *</td> </tr> <tr> <td>NICHROM "DARK"</td> <td>77516PRN *</td> </tr> </table>						ECE HOMOL.		NICHROM	77516PRI *	NICHROM "DARK"	77516PRN *
ECE HOMOL.											
NICHROM	77516PRI *										
NICHROM "DARK"	77516PRN *										
<p>ICON CARBON END CAP</p> <table border="1"> <tr> <td>ECE HOMOL.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TITANIUM</td> <td>77516PK *</td> </tr> <tr> <td>ALUMINIUM "DARK"</td> <td>77516AKN *</td> </tr> </table>						ECE HOMOL.		TITANIUM	77516PK *	ALUMINIUM "DARK"	77516AKN *
ECE HOMOL.											
TITANIUM	77516PK *										
ALUMINIUM "DARK"	77516AKN *										
<p>ATTENZIONE / ATTENTION</p> <p>L'INSTALLAZIONE DEI COLLETTORI ARROW PUÒ PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE» WHEN INSTALLING AN ARROW COLLECTORS A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR</p>											
<p>* I TERMINALI MONTANO ANCHE SU COLLETTORI ORIGINALI SILENCERS ALSO FIT TO ORIGINAL COLLECTORS</p>			<p># I COLLETTORI NON SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI COLLECTORS ARE NOT INTERCHANGEABLES WITH ORIGINAL ONES</p>								

IT	ALLARME CENTRALINA	EN	ECU ALERT
	l'installazione dei collettori codice 71822MI può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.		When installing Arrow collectors 71822MI, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters.

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37

www.arrow.it - info@arrow.it

