

ARROW

EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

BMW R 12 nineT

BMW	R 12 nineT	EURO5+	EC ECE	CARB	 VEICOLO CON DOPPIA SONDA LAMBDA VEHICLE WITH TWO OXIGEN SENSOR				
VEHICLE TYPE: GN12									
<p>ATTENZIONE / ATTENTION</p> <p>L'INSTALLAZIONE DEI COLLETTORI ARROW PUÒ PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE» WHEN INSTALLING AN ARROW COLLECTORS A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR</p>									
<p>COLLETTORI RACING IN TITANIO TITANIUM RACING COLLECTORS 72211PD *</p> 		<p>PRO-RACE TITANIUM END CAP</p> <table border="1"> <tr> <td>ECE</td> <td>HOMOL.</td> </tr> <tr> <td>TITANIUM</td> <td>72682PR *§</td> </tr> </table>				ECE	HOMOL.	TITANIUM	72682PR *§
ECE	HOMOL.								
TITANIUM	72682PR *§								
<p>COLLETTORI RACING IN ACCIAIO STEEL RACING COLLECTORS 72210PD *</p> 		<p>§ VERSIONE ALTA, NON MONTA CON BORSE ORIGINALI HIGH VERSION, DOES NOT FIT WITH ORIGINAL SIDE BAGS</p>							
<p>ALERT REMOVER DEVICE 11001EM</p> 		<p># VERSIONE BASSA, MONTA CON BORSE ORIGINALI LOW VERSION, FITS WITH ORIGINAL SIDE BAGS</p>							
<p>* TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES</p>									

IT	ALLARME CENTRALINA	EN	ECU ALERT
	l'installazione del kit collettori racing può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.		When installing a racing collectors, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37

www.arrow.it - info@arrow.it

