

# ARROW

EXHAUST

## NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

# HONDA FORZA 750

**HONDA**

**FORZA 750**

EURO5+

EC ECE

CARB



VEICOLO CON DOPPIA Sonda LAMBDA  
VEHICLE WITH TWO OXIGEN SENSOR

VEHICLE TYPE: RH22

INDY RACE EVO CARBON CAP  
LONG VERSION

	EC ECE	HOMOL.
TITANIUM	73523PK *	
ALUMINIUM "DARK"	73523AKN *	

4



INDY RACE EVO CARBON CAP  
SHORT VERSION

	EC ECE	HOMOL.
TITANIUM	73523PKC *	
ALUMINIUM "DARK"	73523AKNC *	

4



**ATTENZIONE / ATTENTION**



L'INSTALLAZIONE DEL COLLETTORE ARROW PUÒ  
PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE»  
WHEN INSTALLING AN ARROW COLLECTOR  
A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR

COLLETTORE RACING  
RACING COLLECTOR  
73022MI \*



\* TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI  
ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES

**IT**

**ALLARME CENTRALINA**

l'installazione del collettore racing Arrow può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.

**EN**

**ECU ALERT**

When installing a Arrow racing collector, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters

**ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.**

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37

www.arrow.it - info@arrow.it

